

霍尔果斯市应急管理局执法检查 公示情况

8月4日-8月8日霍尔果斯市安全生产监察大队对霍尔果斯瑞沃尔斯国际贸易有限公司、霍尔果斯市莫乎尔万隆发空心砖厂、伊犁闽疆建材有限公司等3家生产经营单位进行执法检查，发现安全隐患11条；对霍尔果斯市远峰商贸有限责任公司、霍尔果斯国盛车马赫国际贸易有限公司等2家生产经营单位进行复查，9条安全隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）霍尔果斯瑞沃尔斯国际贸易有限公司（2项安全隐患）

1、公司车间分气缸安全阀泄压口未设置引出室外的导管，不符合《粉尘防爆安全规程（GB15577）》7.3.2的规定；2、粉尘作业区和布袋除尘器内部积尘较多，未全面及时规范清理，清理粉尘未如实记录。

（二）霍尔果斯市莫乎尔万隆发空心砖厂（4项安全隐患）

1、进出配电柜线缆未进行封堵；2、油浸变压器未设置事故油池；3、窑体出口摆渡车未安装行程限位；4、车间输送带长度超过30米，未安装紧急拉线开关。

（三）伊犁闽疆建材有限公司（5项安全隐患）1、摆渡车未安装行程限位；2、车间制砖设备的转动部位防护罩缺失；3、窑体顶部煤平台无防护栏；4、制砖机龙口上方吊梁安装的手拉葫芦未使用钢丝绳；5、氧气瓶与液化气瓶、油脂桶安全间距不足且氧气瓶未设置防震圈。

二、复查情况

(一) 霍尔果斯市远峰商贸有限责任公司(2项安全隐患已整改)1、办公场所变更,应急预案已进行修订;2、主要负责人,安全管理人员2022年度培训考核已复审。

(二) 霍尔果斯国盛车马赫国际贸易有限公司(7项安全隐患已整改)1、车间分汽缸上连接的管道、阀门部分已做保温;2、翻砂箱平台设备安装口已做防护;3、部门天然气管道上的四螺栓法兰的静电跨接线已装置;4、风机房内的风机已安装外壳保护接地;5、蒸汽管道进出走向标志已安装,分汽缸防烫标志已安装,天然气管道进出口走向标志已安装;6、生产车间和锅炉房可燃气体报警仪已提高安装高度;7、现场部分安全阀、压力表已检验。

三、问题处理意见

对检查发现的问题,执法人员当场下达执法文书,提出整改意见,并将按照法定时限检查问题整改落实情况;对复查的问题,经查已全部整改完毕,当场下达了执法文书。

霍尔果斯市应急管理局

2022年8月8日